

西予署所在地の 問題解決活動を紹介します

【解決前】



西予市内にある飲食店ドライブスルーの出口が、国道に対して斜めになっているため、死角となる縁石に乗り上げる事故が相次いで発生していました。

【解決後】



西予署から国道管理者に対して交通事故防止措置を要望した結果、**出口付近にソフトコーンが設置され、道路環境を改善**することが出来ました！

西予市内で渋滞が発生しやすい国道 56 号線の道路環境を改善することが出来ました！
要望等があれば西予署までご連絡下さい！

