

## 松山東警察署敷地内で検出された六価クロムへの対応について

松山東警察署車庫新築工事現場内で、土壤環境基準値を超える六価クロムが検出されたことから（3月8日公表）、要望のあった周辺の井戸（71地点）で水質検査を実施したところ、すべての井戸で水質環境基準値以下であることを確認しましたのでお知らせします。

### 1 検査結果

項目	検査 検体数	検査結果 (mg/L)		水質環境基準 (mg/L)
		基準超過検体数	測定値	
六価クロム	71	0	全て0.002未満 ※基準値以下	0.02以下

※採水日 R6.3.13～3.19

### 2 対応状況

水質検査を実施した井戸の使用者に対して、検査結果をお知らせ済です。